



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
17.08.2007

DERES DATO
13.04.2007

VÅR SAKSBEHANDLER
Igor Kartawich tlf 417 86 996

VÅR REFERANSE
2007/5288 54105/2007 -2
DERES REFERANSE

1 av 1

Kran og Industri Service
Sørkilen 8
GRESVIK

Att.: Hermod Pettersen

VEILEDNING - DOBBEL SIKRING AV STØTTELABBER OG TILBAKEVIRKENDE KRAFT

Vi viser til Deres henvendelse til Svartjenesten, og som etter hvert har blitt dirigert over til Arbeidstilsynet Østfold og Akershus for behandling. Vi beklager derfor noe sein saksbehandling. Kran og Industri Service stiller i denne sammenheng en rekke spørsmål og påstander om låsing av støttebein på lastebilmonterte kraner, og dette er situasjonsbestemt når beina ikke er i bruk og posisjonert i transportstilling.

Som kjent er standarden NS - EN 12999+A1:2005 retningsgivende for hydrauliske kraner montert på kjøretøy eller statisk element. Her omtales bant annet sikring av støttebeinsfunksjoner **både** i arbeids- og i transportstilling gjennom punktene 5.4.1.2, 5.4.1.3 og 5.4.3 (norsk utgave), og Deres fremstilling om sikring av støttebein i transportstilling er **helt** på linje med det som også fremføres i standarden. Når det gjelder ovennevnte sikringssystemer og eventuell ettermontering, dersom disse ikke allerede er på plass, så kan man jf. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr best. nr. 555 § 8 om alminnelige bestemmelser for arbeidsutstyr. Herunder spesielt bokstav b, der det kun skal brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med de tekniske kravene i forskrift om maskiner (best. nr. 522) fastsatt ved kgl. res. 19. august 1994, vedlegg I, for maskiner og sikkerhetskomponenter.

Dette videreføres også i kommentardelen til forskrift om bruk av arbeidsutstyr best. nr. 555, der bestemmelsen betyr at alle maskiner (gamle så vel som nye) som er i bruk i virksomhetene, og som omfattes av maskinforskriftens definisjon, jf. § 2, skal oppfylle de tekniske kravene i Vedlegg I i maskinforskriften best. nr. 522. Her er det riktignok et tillegg om at; *det i den grad dette ikke er teknisk mulig innenfor driftsøkonomiske rammer, så gis det anledning til å gi dispensasjon, jf. § 6 i best. nr. 555*, men dette gjelder kun maskiner som er produsert før maskinforskriftens ikrafttredelse 1. januar 1995, og som altså ikke er CE - merket og samsvarserklært. Kommentardelen til bruksforskriften best. nr. 555 er riktignok tatt ut av forskriften for revisjon, men den finnes fremdeles tilgjengelig som upublisert på Arbeidstilsynets nettsider – adresse:

<http://www.arbeidstilsynet.no/c28863/artikkel/vis.html?tid=28660>.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Jard Johansen
Avdelingsleder
(sign.)

Igor Kartawich
Senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.